

PLNIČKA PET lahví

- PLNIČKA PET lahví je určena pro snadné



tel.: +420 495 447 239
www.lindr.cz

Lindr
chladící a výčepní technika
CZ

Použití výrobku:

Vaše **Plnička PET lahví** určena pro jednoduché plnění PET lahví pivem a pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny:

Varování! Při použití dbejte na dodržování základních bezpečnostních pokynů daných výrobcem takového zařízení a svou osobní bezpečnost.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PROSTUDUJTE CELÝ NÁVOD.

Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodom, může způsobit poranění obsluhy.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

Použití výrobku:

Nepoužívejte plničku k plnění PET lahví jinými kapalinami než je určeno výrobcem, nebo materiály, které by mohly způsobit požár.

Po použití:

Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.

Prohlídky a opravy:

Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbité a zda nejsou poškozeny díly, které by mohly ovlivnit provoz. Je-li jakákoliv část **Plničky PET lahví** poškozena, nepoužívejte ji. Svěřte opravu všech poškozených nebo nefunkčních částí značkovému servisu. Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Návod a použití:

Páka (1.) plničky je ve svislé poloze (a.).

Kohout (2.) je v poloze zavřeno (nápoj neteče).

Odvzdušňovací **šroub** (3.) je pevně utažený.



1. Připravíme si prázdnou PET lahev, kterou budeme plnit nápojem (pivo).



2. Vsuňte prázdnou lahev do nástavce **držáku** (4.) pod narážecí hlavu plničky.



3. **Páku** (1.) viz. obrázek stlačete do horizontální polohy (b.).

Láhev v držáku je pevně uchycena naražecí hlavou plničky.

4. Otevřete kohout (2.) PET lahev se nápojem na plní zhruba do poloviny.



5. Pozvolna upouštějte vzduch (povolujte šroub (3.) směrem **doleva**). Tím naplníte PET lahev.

Když je PET lahev plná odvzdušňovací šroub (3.) Zavřete utažením (**doprava**).



6. Zavřete kohout (2.) vstup piva.



7. Odvzdušňovacím šroubem (3.) vypustíme přebytečný vzduch z PET lahvě.

(otočením šroubu (3.) **doleva**)

Po vypuštění vzduchu z lahve šroub uzavřeme.
(otočením **doprava**)



3. Páku (1.) viz. obrázek vraťte do svíslé polohy.



3. Vyjměte PET lahev z držáku (4.) a zašroubujte víčkem.

